

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Colonia Valle del Sol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Sol, Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 01 - 0148 - 43	FECHA:	31/05/2024

Fabricación de rejilla



Foto 13:

Sustitución de estufa



Foto 14:

Instalación de láminas




Foto 15:

Sustitución de pila



Foto 16:

Fabricación de puerta de baño



Foto 17:


Limpieza de fosa



Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OFE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Colonia Valle del Sol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Sol, Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 01 - 0148 - 43	FECHA:	31/05/2024

Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 1:

Sustitución de chapas



Foto 2:

Mantenimiento de balcones de metal



Foto 3:

Sustitución de torta de cemento



Foto 4:

Pinturo en muro exterior e interior



Foto 5:

Sustitución de inodoro




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Colonia Valle del Sol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Sol, Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 01 - 0148 - 43	FECHA:	31/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

