

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Colonia Valle del Sol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Sol, Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 01 - 0148 - 43	FECHA:	31/05/2024

**Mantenimiento a estructura de puertas**



Foto 1:

**Sustitución de chapas**



Foto 2:

**Mantenimiento de balcones de metal**



Foto 3:

**Reparación de torta de cemento**



Foto 4:

**Pintura en muro exterior e interior**



Foto 5:

**Sustitución de inodoro**



Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Colonia Valle del Sol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Sol, Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 01 - 0148 - 43	FECHA:	30/08/2024

**Sustitución de mezcladora lavamanos**



Foto 7:

**Repello de muro**



Foto 8:

**Instalación de cometa**



Foto 9:

**Sustitución de lámpara**



Foto 10:

**Instalación de tubería principal**



Foto 11:

**Fabricación e instalación de rejilla para cuneta**



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, facturar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

COLONIA VALLE DEL SOL

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Colonia Valle del Sol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Sol, Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 01 - 0148 - 43	FECHA:	30/08/2024

**Fabricación e instalación de puerta en cocina**



Foto 13:

**Sustitución de estufa rural (completa)**



Foto 14:

**Sustitución de lámina**



Foto 15:

**Muro de block en cocina**



Foto 16:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



