






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Colonia Valle del Sol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Sol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 01 - 0149 - 42	FECHA:	27/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Colonia Valle del Sol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Sol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 01 - 0149 - 42	FECHA:	27/05/2024

Sustitución de canal



Foto 7:

Sustitución de canal



Foto 8:

Pintura en muro



Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

