

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Valle del Sol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	col. Valle del Sol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0149-42	FECHA:	



Foto1: Pintura muro interno externo antes



Foto 2: antes



Foto 3: Despues



Foto 4: Despues




Foto 5: Final





Foto 6: Final

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

