

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Paxcamán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paxcamán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0150-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Cernido en muro



Foto 2: Cernido en muro



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujetiones, aplicación de pintura)



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujetiones, aplicación de pintura)




Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

