

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Rural No. 5 Prof. Julio Edmundo Rosado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Elena de la Cruz, Flores, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0485-46	FECHA:	29/04/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio.




Foto 4: Sustitución de puerta en servicios sanitarios.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente del OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

