



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Rural No. 5 Prof. J. E. R. P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Elena de la Cruz, Flores, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0485-46	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Mantenimiento de estructura portante.



Foto 2: Reparacion de Planchs de Concreto



Foto 3: Sustitucion de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: S Sustitucion de puertas en servicios sanitarios



Foto 5: Sustitucion de lamina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 6: Instalacion de planchas de cielo falso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

