



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO TZIQUINAJA, SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-1195-42	FECHA:	11/04/2024



sustitucion de piso cerámico




sustitucion de puerta de metal




sustitución de balcones de metal



sustitución de malla galvanizada



sustitución de taza de baño



sustitución de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

*Marta Chub*  
Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

