



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Tziquinaja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-1210-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: mantenimiento a balcones



Foto 2: sustitucion de chapas



Foto 3: sustitucion de accesorios de inodoro



Foto 4: mantemiento a estructura de puertas





Foto 5: sustitución de piso ceramico



Foto 6: sustitucion de puertas, sustitucion de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Compañía de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo
