



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Tziquinaja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-1210-43	FECHA:	24/04/2024



Foto1: mantenimiento a balcones



Foto 2: sustitucion de chapas



Foto 3: sustitucion de accesorios de inodoro



Foto 4: mantemiento a estructura de puertas



Foto 5: sustitución de piso ceramico



Foto 6: sustitucion de puertas, sustitucion de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

