





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Flores |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM JV | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Tziquinaja |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-1210-43 | FECHA: | 22/06/2024 |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del GEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

