

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Aldea El Zapote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2131-42	FECHA:	25/03/2024



Foto1: cambio de lámina por lámina de aluzinc



Foto 2: mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: mantenimiento a balcones y puertas de metal



Foto 5: instalación de piso cerámico.




Foto 6: Sustitución de puertas en servicios Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Aldea El Zapote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2131-42	FECHA:	25/03/2024



Foto7: sustitución de soporte de metal por metal



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Reparación de Banqueta de concreto



Foto 10: Instalación base para Rotoplas.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---