

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0002-45	FECHA:	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0002-45	FECHA:	25 de noviembre de 2024








FOTO 7: Sustrucción de accesorios depósito de agua



FOTO 8: Reparación de muro perimetral de block



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor moises calo faperi
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

