

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0004-45	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: Sustrición de Puertas de metal



Foto 2: Reparación de sistema electrico



Foto 3: Pintura de muros exterior e interior



Foto 4: Muro perimetral / Reparación de tubo y malla galvanizada



Foto 5: Portón / sustitución de porton de metal



Foto 6: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

