

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0014-42	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Puerta oxidada y en malas condiciones. ✓



Foto 2: Polleton deteriorado. ✓



Foto 3: Percianas sin vidrios. ✓



Foto 4: Sistema Electrico en mal Estado ✓



Foto 5: Pintura de Paredes deteriorada. ✓

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

