

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0014-42	FECHA:	29/11/2024




Foto1: Sustitución de Puerta



Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Reparación de Ventanas



Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

