

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL CENTRAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. Calle, 4A AVENIDA, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0040-42	FECHA:	02 DE AGOSTO DE 2024



FOTO 1. Reparacion de piso de torta de concreto.



FOTO 2. Reparacion de cuneta de concreto.



FOTO 3. Pintura en muros exteriores e interiores.



FOTO 4. Sustitucion de inodoro.




Foto 5. Reparación de muro perimetral de block.



FOTO 6 Reparacion de plancha de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL CENTRAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. Calle, 4A AVENIDA, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0040-42	FECHA:	02 DE AGOSTO DE 2024



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:



Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

