

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM CARLOS J. CAHUICHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0041-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: PUERTAS. Mantenimiento a estructura / Sustitución de Chapa



Foto 2: Sustitución inodoro



Foto 3: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de vidrios.



Foto 6: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

