

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM CARLOS J. CAHUICHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0041-43	FECHA:	17/12/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura y sustitución de chapas



Foto 2: Sustitución de tapaderas sanitarias, contrallaves y accesorios, sustitución de lavamanos y mingitorios.



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico



Foto 4: Sustitución de piso cerámico




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público

