

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOBOMPICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0042-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block. ✓



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto. ✓



Foto 3: Reparación de banquetas de concreto. ✓



Foto 4: Reparación de banquetas de concreto. ✓



Foto 5: Reparación de muro de contención. ✓



Foto 6: Reparación de muro de contención. ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lila Tec Mo</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

