

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0448-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: Sustitución de puertas



Foto 2: Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roberto Xol Chul

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

