


**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-1288-43	FECHA:	2/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1702-1288-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL.



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC, CALIBRE 26. EN LA COCINA.



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA.



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26. EN EL CORREDOR.



Foto 11: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL.



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hennepomme
Firma y sello del Presidente de la OPP.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

