

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-1288-43	FECHA:	2/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1702-1288-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL.



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC, CALIBRE 26. EN LA COCINA.



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA.



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26. EN EL CORREDOR.



Foto 11: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL.




Foto 12: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-1288-43	FECHA:	2/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VISTA AL LAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-1288-43	FECHA:	2/08/2024




Foto 19: TORTA DE CONCRETO EN PARTE DE ALADO DE COCINA




Foto 20: AMPLIACION ALTURA DE BAÑO



Foto 21: PEGADO DE BLOCK POR ESUFA RURAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

