



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, BARRIO EL REDENTOR, SAN BENITO, PETEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL REDENTOR, SAN BENITO, PETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0008-42	FECHA:	15/11/2024




Foto 1: Sustitución de piso ceramico




Foto 2: Mantenimiento a portones de metal




Foto 3: Puertas de Metal (Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 6: Servicio Sanitario y Sus Accesorios (Sustitucion de Inodo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, BARRIO EL REDENTOR, SAN BENITO, PETEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL REDENTOR, SAN BENITO, PETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0008-42	FECHA:	15/11/2024




Foto 1: Sustitución de piso cerámico




Foto 2: Mantenimiento a portones de metal




Foto 3: Puertas de Metal (Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Servicio Sanitario y Sus Accesorios (Sustitución de Inodo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--







**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, BARRIO EL REDENTOR, SAN BENITO, PETEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL REDENTOR, SAN BENITO, PETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-1063-42	FECHA:	15/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---