



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Barrio La Paz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Paz, San Benito, Peten
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0009-42	FECHA:	4/03/24



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura.




Foto 3: Sustitución de chapa.



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Cristina Perez Ramos
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

