

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |                                  |
|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                                     | MUNICIPIO:                     | San Benito                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Barrio La Paz | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio La Paz, San Benito, Petén |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-0009-42                             | FECHA:                         | 10/04/2024                       |



Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzink calibre26.



Foto 2: Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).




Foto 3: Sustrucción de chapa



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número.

Ana Cristina Perez B  
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

