

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0010-42	FECHA:	13/06/2024




SUTITUCION DE BALCONES



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE PUERTAS DE METAL



SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCION DE LAMPARAS DE 2*40



SUSTITUCION DE PINTURA MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCION DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

