



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Barrio las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0010-42	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS INTERIORES E EXTERIORES



Foto 2: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL DE METAL




Foto 4: SUSTIYUCION LAMPARAS 2X40



REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL BARRIO LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Benito Peten, Baarrio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0010-42	FECHA:	27/08/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público