



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	escuela Oficial de Parvulos Barrio las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0010-42	FECHA:	27/08/2024



PINTURA EN MUROS EXTERIORES UE INTERIORES



Foto 2: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION LAMPARAS 2X40




Foto 5: REPARACION DE CABLEADO ELECTRCO



Foto 6: SUSTITUCION DE TORTS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EsCUELA Oficial Barrio las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0010-42	FECHA:	27/08/2024



Foto1: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---