



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia 20 de Mayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0011-42	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Suttitucion de Barandas de metal




Foto 2: Reparacion de muro perimetral de Block



Foto 3: Suttitucion de focos ahorradores



Foto 4: Reparacion de cableado electrico




Foto 5: Suttitucion de estufa



Foto 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

