

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia 20 de Mayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0011-42	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitución de barandas de metal



Foto 2: Sustitución de barandas de metal



Foto 3: Sustitución de barandas de metal por deterioro



Foto 4: Sustitución de Chapa de puerta de metal



Foto 5: pintura de muro exterior






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia 20 de Mayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0011-42	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Mantenimiento a portón de metal




Foto 2: Reparación de muro en cocina


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

