

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0012-42	FECHA:	



Foto 1: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO GRANITO



Foto 3: SUSTITUCION DE DUCTO + ACCESORIOS



Foto 4: INSTALACION DE UNIDADES DE LUZ




Foto 5: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0012-42	FECHA:	



Foto 7: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE METAL POR METAL



Foto 8: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS



Foto 9: REPARACION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS PLUVIALES



Foto 10: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



Foto 11: SUSTITUCION DE PILA DE DOS LAVADEROS



FOTO 12: CAMBIO DE CHAPA DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

