

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0012-42	FECHA:	



Foto 1: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 2: Sustitución de piso granito




Foto 3: Sustitución de ducto electrico + accesorios



Foto 4: Intalacion de unidades de luz



Foto 5: Reparacion de muro perimetral




Foto 6: Sustitucion de lámina por la lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0012-42	FECHA:	



Foto 7. Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 8: Mantenimiento a estructuras



Foto 9: Reparacion de tuberia PVC linea principal lineales



Foto 10: Sustitucion de estufa rural



Foto 11: Sustitucion de pila de dos lavaderos



Foto 12: Cambio de chapa de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

