



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0012-42	FECHA:	



Foto 1: Pintura de muros exteriores y interiores



Foto 2: Sustitución de piso granito



Foto 3: Sustitución de ducto electrico + accesorios



Foto 4: Intalacion de unidades de luz




Foto 5: Reparacion de muro perimetral




Foto 6: Sustitucion de lámina por la lámina troquelada aluzincn calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0012-42	FECHA:	



Foto 7. Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 8: Mantenimiento a estructuras



Foto 9: Reparacion de tuveria PVC linea principal lineales



Foto 10: Sustitucion de estufa rural



Foto 11: Sustitucion de pila de dos lavaderos



Foto 12: Cambio de chapa de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

