



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0015-43	FECHA:	15/08/2024



Sustitución de lámina, por lamina troquelada de aluzinc calibre 26.  
Desinstalación de lámina Existente.



Sustitución de Inodoros.



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado,  
sujeciones, aplicación de pintura)



Sustitución de accesorios (contrallaves



Mantenimiento a estructura portante de metal.



Sustitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se eliminan las hojas sobrantes.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0015-43	FECHA:	15/08/2024




Sustitución de piso de torta de concreto.



Pintura en muros exteriores e interiores.



Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Sustitución de portón de metal.



Fabricación e instalación de balcones de metal en ventanas



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello del Presidente de la O.P.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

