

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia 20 de Mayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0016-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: Sustitución de estructura de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de metal



Foto 4: sustitución de estructura de madera por metal



Foto 5: sustitución de lámina por lámina troquelada

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beisaira Juarez Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia 20 de Mayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0016-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: Sustitución de cernido en muro



Foto 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 3: Sustitución de estufa rural completa



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Bersaiva Suarez Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia 20 de Mayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0016-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belsaira Juárez Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

