



REGISTRO FOTOGRAFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

Ministerio de Educación
Calle San Martín 1145, Lima 11, Perú

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Perú	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio El Redentor	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Redentor, San Benito, Perú.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0017-43	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Instalación de lamina y realización de la estructura metálica.



Foto 2: Mantenimiento a los varcos de la zona trabajada.



Foto 3: Mantenimiento a las puertas de la zona trabajada.



Foto 4: Sustitución de lámparas por bombillo led.



Foto 5: Sustitución del sistema eléctrico.



Foto 6: Sustitución de tomacorrientes y apagadores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la CDF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

