


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VALLE NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0022-45	FECHA:	14/11/2024



**REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN**



**SUSTITUCIÓN DE BALCON**



**SUSTITUCIÓN DE CERÁMICA**



**SUSTITUCIÓN DE REFLECTORES LED**




**SUSTITUCIÓN DE CABLEADO PRINCIPAL**



**SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la QPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VALLE NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0022-45	FECHA:	14/01/2024





SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



MANTENIMIENTO A PUERTAS



SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DEPOSITO DE AGUA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la QPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

