



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0034-42	FECHA:	26/06/2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



SUSTITUCIÓN DE CANAL



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE METAL POR VENTANA DE METAL MAS VIDRIO



REPARACION DE TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0034-42	FECHA:	28/06/2024



SUSTITUCIÓN DE DUCTO MAS ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO, POR TORTA DE CEMENTO



SUSTITUCIÓN DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS TIPO LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de la ANEXA A



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

