

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ITZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0048-42	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Sustitución de Piso Ceramico



Foto 2: Picado de torta y pegado de piso



Foto 3: Sustitución de Estufa Rural



Foto 4: Reparacion de Pañuelos




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

