



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM, PROF. GREGORIO ANGEL COCON ESCALER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 3 DE ABRIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0051-43	FECHA:	17/06/2024





PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR




SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 CONSEJO PADRES PROFESORAL
 Firma y Sello del Presidente de la OPF
 SAN BENITO, PETEN


 DIRECCIÓN
 ESCUELA ESCOLAR URBANA
 G.A.S.E.
 3 DE ABRIL