



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM, PROF. GREGORIO ANGEL COCON ESCALER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 3 DE ABRIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0051-43	FECHA:	23/06/2024





PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR




SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 CONSEJO PADRES
 DE FAMILIA
 Firma y sello del Presidente de la OPF
 SAN BENITO, PETÉN


 ESCUELA PÚBLICA URBANA MIXTA
 PROF. G. A. C. F. I. V.
 DIRECCIÓN
 3 DE ABRIL