

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIA	AS DETERMINADAS: PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 3 DE ABRIL J.M. PROF. GREGORIO ANGEL CO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio 3 de abril.
CÓDIGO DEL	17-03-0052-43	FECHA:	9/07/2024



Foto1: Sustitución de Puertas de Baños



Foto 2: Sustitución de tazas de baños



Foto 3: Sustititución de lavamanos



Foto 4: Sustitución polleton par cocina mejorada



Foto 5: Remosamiento de piso ceramico y azulejos en baños



Foto 6: Sustitucion y elaboracion de puertas de baños principales

es y actualizar el número de hojas. Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adj

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN JORNADA MATUTINA

ENITO PETEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



