


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | San Benito |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN ANTONIO, SAN BENITO, PETÉN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-0053-43 | FECHA: | |



1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



2.2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada de zinc calibre 26



2.2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



1.1 Sustitucion de lamina por lamina troquelada de zinc calibre 26



2.2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | San Benito |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN ANTONIO, SAN BENITO, PETÉN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-0053-43 | FECHA: | |



6.5 Sustitución de Piso de torta de concreto



1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada de zinc calibre 26



2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada de zinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 






Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | San Benito |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN ANTONIO, SAN BENITO, PETÉN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-0053-43 | FECHA: | |



4.2 Sustitucion de Chapa



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|  Firma y sello del Presidente de la OFE |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|--|

