SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DURANTE

DEPARTAMENTO: Petén MUNICIPIO: San Benito

NOMBRE DEL ESCUEIA Oficial Rural Mixta Colonia Itzatenango DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: San Benito, Petén.

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 17-03-0056-43 FECHA: 31/05/2024



PREVIO

Foto 1



POSTERIOR

Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Firma y Sello Director Cen

ector Centro Educativo Rúblico

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X POSTERIOR

Petén	MUNICIPIO:	San Benito
Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Itzatenango	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AV 01-015 Colonia Itzà Zona 3, frente al campo de futbo San Benito, Petén.
17-03-0056-43	FECHA:	31/05/2024
	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Itzatenango	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Itzatenango DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Foto 5



Foto 4





Foto 6





03-0056