



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versi

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0058-42	FECHA:	6/09/2024



Foto1: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillados, sujecciones, aplicación de pintura).



Foto 2: 4.2 Sustitución de chapa



Foto 3: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 4: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: 10.3 Sustitución inodoro



Foto 6: 14.3 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

