



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. El Habanero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Tikal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0059-43	FECHA:	30/10/2024



Desinstalación de lámina.



Desinstalación de estructura de madera.



Desinstalación de estructura de madera.



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Instalación de lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales por el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la FAMILIA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

