



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. El Habanero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Tikal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0059-43	FECHA:	14/11/2024



Instalación de lámina por lámina troquelada.



Finalización de instalación de lámina troquelada.



Sustitución de bombillas.



Reparación de cableado eléctrico.



Finalización de sustitución de cableado eléctrico.



Finalización de sustitución de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPFDE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

