



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-1984-43	FECHA:	3/09/2024



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



MANTENIMIENTO EN ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos para actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y Sello del



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-1984-43	FECHA:	3/09/2024



SUSTITUCIÓN DE CERÁMICA



CERNIDO EN MURO



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL MAS BLOCK



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR





SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIO



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos para actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---