

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17.03-2885.43	FECHA:	12/06/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE PUERTA



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR





CONSEJO EDUCATIVO  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
BARRIO VISTA HERMOSA  
SAN BENITO, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17.03-2885.43	FECHA:	12/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO VISTA HERMOSA

Firma y Sello Director Centro Educativo ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO VISTA HERMOSA